


NCSシリーズ

- メタルコネクタの基本形でさまざまな 回路に使用
- 堅牢で単純な構造のため機械的・電気 的に安定
- 広範囲の用途を対象に10種のシェルサイズと多数のシェルタイプを用意
- 電気用品安全法適合品あり
- CSA NRTL/C規格認定取得品あり 適合規格C22.2 NO182.3 (UL 規格498も含む) NCSシリーズ サイズ 25・30・40・44・50・54



#### 形名の構成



●CSA品のご指定の場合………例 NCS-256-P < CSA, NRTL/C品 > シェルサイズ16についてはシェルの表面処理の色が選べます。

NCS - 162 - P 🚁

**—** カタカナにてクロ、アカ、アオ、チャを記入

#### 材質及び処理

	材 質	処 理
シェル	亜鉛合金又は黄銅	クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)
絶 縁 体	エポキシ樹脂	
		ニッケルめっき(シェルサイズ14~30)
コンタクト	銅合金	銀 めっき(シェルサイズ40~64)
		金 めっき(シェルサイズ30の7H,13極)

許容温度範囲: -40℃~+120℃

電線接続方式: はんだづけ

定格電流80A以上のコンタクトは絶縁体より取り外せる構造になっております。 はんだづけの際にはコンタクトレンチにてコンタクトを取り外して作業して下さい。

#### コンタクトレンチの種類

80Aコンタクトレンチ

NCS • NWPC-502 / 503

NCS • NWPC-542 / 543

NCS • NWPC-604 / 644

150Aコンタクトレンチ

NCS • NWPC-602 / 603

NCS • NWPC-642 / 643





### 特性


(絶縁抵抗) 最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2,000MΩ以上である。

(耐電圧) 最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常がない。

(接触抵抗) 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下である。


#### メスコンタクト使用

#### オスコンタクト使用



レセプタクル用キャップ (アダプタ用もかねる)

NCS-14-PCa




※コンタクト数	1	2				
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)		1 2 <b>•</b> •				
結合面から見て)						
定 格	5A 12	25V				
限界操作電圧(V)	200	)				
耐電圧(V)	1,00	0				
電線導体断面積 (mm²)	0.75	5				

# 逆芯


#### メスコンタクト使用

#### オスコンタクト使用




#### アクセサリー


レセプタクル用キャップ (アダプタ用もかねる)



NCS-16-RCa

※コンタクト数	2	3				
コンタクト配列 (ピンインサート	2 1					
結合面から見て)	PS	2 • 3 PS				
定格	5A 1	125V				
限界操作電圧(V)	20	00				
耐電圧(V)	1,0	000				
電線導体断面積 (mm²)	0.7	75				






※コンタクト数	1	2	3	4			
コンタクト配列 (ピンインサート				2 • 4			
(ピンインサート			2 3	( • 3 • )			
結合面から見て)		PS	PS	PS E			
定 格	10A 125V		5A 125V				
限界操作電圧(V)		20	00				
耐電圧(V)		1,0	000				
電線導体断面積 (mm²)	1.25		0.75				


### 逆芯

#### メスコンタクト使用


#### オスコンタクト使用



レセプタクル用キャップ (アダプタ用もかねる) <sup>3.45穴</sup>




但し、CSA品	をご注文の際	ジ参照)	NCS-	25-RCa	M25 x 1.25					
※コンタクト数	2	3	4	5	6	7				
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)	1 2 • •			5 • 1 • • 2 4 • 3 • A	5 • 6 • 2 MTLC	6 1 7 2 5 4 4 NRTLC				
定格		10A	250V		5A 2	250V				
限界操作電圧(V)		40	00		30	00				
耐電圧(V)		2,000	·		1,800					
電線導体断面積 (mm²)		2								



## 逆芯


#### メスコンタクト使用

### オスコンタクト使用



#### アクセサリー

レセプタクル用キャップ (アダプタ用もかねる)




但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に<CSA NRTL/C品>とご指定下さい。(191ページ参照)

						• , -		
※コンタクト数	2	3	4	5	6	8		
コンタクト配列			1 2	1	4 6 3			
(ピンインサート		3 2		5 • • 2	(4 • 6 • 2) • • • 2)	(6 8 2 3)		
結合面から見て)	PS A	PS A ST	PS 4 3	PS A S	3 •1 <u>Δ</u>	OF 4 NRTLC △		
定 格		15A	250V		10A 250V	5A 250V		
限界操作電圧(V)		40	00			300		
耐電圧(V)		2,000			1,800			
電線導体断面積			2			1.25		
(mm²)			_			1.25		

#### メスコンタクト使用

#### オスコンタクト使用




但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に<CSA NRTL/C品>とご指定下さい。(191ページ参照)

NCS-30-PCa


E 0 ( 00/11)	10 0 12 10 17 1	уто С на н	× 100/11		2 O JA/C 1 C	• 0 (.0.	7 9 m/			
※コンタクト数	2	3	4	5	6	7	7H	8	13	
コンタクト配列		1.	1 2		1		7. 1	7 • 2	6 7 6	
(ピンインサート	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \bullet & \bullet \end{pmatrix}$	(				$\begin{pmatrix} 6 & & & & & \\ \bullet & & & & & \\ 5 & & 7 & & & 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 6 \bullet & \bullet^2 \\ 5 \bullet & \bullet_3 \end{pmatrix}$	(6, 8 s)	12 8 2 5 13 9	
結合面から見て)	PS A	PS 3 NRTLC	PS 4 3	PS 4 3	4 3		4	STLIC S	4 • 10 • 3	
定 格			15A	250V			7A 250V	10A 250V	5A 250V	
限界操作電圧(V)			40	00				300		
耐電圧(V)		2,000				1,500	1,800	1,500		
電線導体断面積	3.5	2						2	1.25	
(mm²)										


### オスコンタクト使用



逆芯

#### アクセサリー





#### レセプタクル用キャップ (アダプタ用もかねる)


NCS-44-RCa

但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に<CSA NRTL/C品>とご指定下さい。(191ページ参照)


※コンタクト数	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	
コンタクト配列		1.	1 2	1	1	7 •	3 • 2	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 • 4 ° 6	13 1 2 12 • 19 14 • 3	
(ピンインサート				(5 · · · · · )		(6 8 2 3)	(7 6 5 4 10 8 9	( ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 10 8 9 11 15 13 14	11 18 20 15 4 10 17 16 5	
結合面から見て)	PS	PS D	PS 4 3	PS 3	<u>4</u> 3 €	MRTLIC A	4	ST A	MRTLIC D	NRTLC S T	
定 格		30A 250V			20A 250V		3-10A 7- 5A 250V	<sup>3-10A</sup> <sub>9-5A</sub> 250V	3-10A 13- 5A	5A 250V	
限界操作電圧(V)		500			400		300				
耐電圧(V)	2,500				2,000			1,8	300		
電線導体断面積				5.5			NO.1•9•		NO.1•14•15-2	1.25	
(mm²)							他	-1.25	他 -1.25		

#### メスコンタクト使用

#### オスコンタクト使用








但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に<CSA NRTL/C品>とご指定下さい。(191ページ参照)


E 0 ( 00) II	ロこした人の	37.07 HI II 17	IX IC YOUR I	тте опред		V % (131 ·	7 9 3 11 1			
※コンタクト数	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20
コンタクト配列(ピンインサート	1 2	1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5 • 2 4 • 3	5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 • 1 • 8 • 2 • • • • 3	3 • 2 7 • 6 5 • 4 • 10 • 8 • 9 •	3 1 2 7 6 5 4 10 8 9 12 11	7 5 4 6 10 8 9 11 12 0 13 14	13 1 2 12 19 14 3 11 18 20 15 4 10 17 16 5
結合面が見て) 定格	PS A	30A 250V	PS A	PS A	20A 250V	SF 4		3-10A 9- 5A 250V	3-10A 13- 5A	5A 250V
限界操作電圧(V)		500			400		7- 5A		00	
耐電圧(V)		2,500			2,000			1,8	300	
電線導体断面積 (mm²)			5	.5			NO.1•9• 他	10-2 -1.25	NO.1•14•15-2 他 -1.25	1.25

# 逆芯

#### オスコンタクト使用








但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に<CSA NRTL/C品>とご指定下さい。(191ページ参照)

	※コンタ	クト数	2	3	4	8	10	15	25		
	コンタク		A B	C <sub>●</sub>	2 1	7• 8 °	9 • 1 8 • 10 • 2	6 5 4 3 9 8 7	8 5 1 3 7 12 11 10 0 0 8 7		
	(ピンイン 結合面から				<b>● ● 4</b> 3	6 • • • 3 5 • • 4 3	70 03	13 12 11 10 15 14 NRTLC	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
Ī	定	格	80A	500V	50A 250V	25A 250V	20A 250V		<sup>4-15A</sup> <sub>21- 5A</sub> 250V		
ı	<b>限界操作</b> 管	電圧(V)	6	00	500	400		300			
	耐電圧	E(V)	3,0	000	2,500		2,000		1,800		
Í	電線導体 (mm		3	30	14		3.5		NO.3·6·19·22-3.5 他 -2		

#### メスコンタクト使用

### オスコンタクト使用



#### 但し、CSA品をご注文の際は、品名の後に<CSA NRTL/C品>とご指定下さい。(191ページ参照)


NCS-50-PCa


<u>但し、C</u>	SAH	ュをご注文のヒ	祭は、品名の	後に <csa n<="" th=""><th>NRTL/C品&gt;</th><th>とご指定下さ</th><th>い。(191ペー</th><th>- ジ参照)</th><th></th><th></th></csa>	NRTL/C品>	とご指定下さ	い。(191ペー	- ジ参照)		
※コンタク	ケト数	2★	3★	4	8	10	15	25		
コンタクト (ピンイン <sup>-</sup> 結合面から	サート	A B O	C B B A	2 1 • • 4 3	7 • 2 6 • • 3 5 • • 4	9 0 1 8 0 10 0 2 7 0 0 0 3 6 5 4	5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5	12		
定	格	80A	500V	50A 250V	25A 250V	20A 250V	15A 250V	<sup>4-15A</sup> <sub>21- 5A</sub> 250V		
限界操作電	Œ(V)	60	00	500	400		300			
耐電圧	(V)	3,0	000	2,500		2,000	·	1,800		·
電線導体的 (mm²		3	30	14		3.5		NO.3·6·19·22-3.5 他 -2		


(★:角フランジのみ) 35



#### オスコンタクト使用









※コンタクト数	2	3	4				
コンタクト配列		Co	1 2				
コンタクト配列 (ピンインサート		<b>B</b> B					
結合面から見て)		A	4 3				
定格	150A	500V	80A 500V				
限界操作電圧(V)		600					
耐電圧(V)	3,000						
電線導体断面積 (mm <sup>2</sup> )	5	50	30				



#### メスコンタクト使用

#### オスコンタクト使用






※コンタクト数	2	3	4	10	15	30	32	40	
コンタクト配列 (ピンインサート 結合面から見て)	A B A			8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 1 6 5 4 3 9 8 7 13 12 11 10	9 8 7 8 5 9 8 7 8 5 15 14 13 15 11 15 22 8 9 9 15 17 16 25 8 9 8 27 25 30 20 28 27	2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
定 格	150A	150A 500V 80A 500V		30A 250V	15A 250V	5A 250V	<sup>3-15A</sup> <sub>29-5A</sub> 250V	5A 250V	
限界操作電圧(V)		600							
耐電圧(V)		3,000		2,500		1,800			
電線導体断面積 (mm²)	5	0	30	8 3.5		2	NO.2•24•28-3.5 他 -2	2	




# 逆芯

#### オスコンタクト使用



	管用ねじ
1 <sup>1</sup> /4	PF1 <sup>1</sup> /4
1	PF1




10	15	30	32						
8. 1.	6 5 4 3								
( 7	9 8 7 13 12 11 10	21 20 19 18 17 18 22 25 24 23 22 30 25 24 27 27	15 15 14 13 12 11 10 23 22 21 20 19 18 17 28 27 26 25 24						
•5 •4 △									
30A 250V	15A 250V	5A 250V	<sup>3-15A</sup> <sub>29- 5A</sub> 250V						
	30	00							
2,000 1,500		500							
8	3.5	2	NO.2·24·28-3.5 他 -2						
	80A 250V	30A 250V 15A 250V 2,000	300 2,000 300 300 300	300 2,000 3 5 2 NO2:24:28:3.5	300 2,000 3 5 2 NO.2:24:28:3.5	300 2,000 3 5 2 NO2-24-28-3.5	300 2,000 3 5 2 NO.2:24:28:3.5	300 2,000 1,500 8 3 5 2 NO.2·24·28·3.5	300 2,000 1,500 8 3 5 2 NO2·24·28·3.5



### NCSシリーズ結線作業方法

1.下記の要領でコネクタを分解する。




- ① 止めねじを緩め、絶縁体をプラグ本体より外す (反時計方向に回す)
- ② クランプねじを緩め、クランプサドルをプラグ本体より外す


#### 結線作業時のご注意

プラグ本体と絶縁体の組み合わせは購入時の組み合わせを維持して下さい 止めねじの穴が合わなくなり、組立できなくなります


注) 80A、150A用コンタクトが装着されている場合は下記のように行うこと




- ○コンタクトレンチを結合側面より挿入しコンタクト止めナットを 取り外す(24ページ参照)
- ○80A、150Aコンタクトの結線に便利なはんだごて先セットSS80-KB、 SS150-KBがあります パンフレットをご請求下さい
- ○80A、150Aコンタクトの結線作業時のトラブル等による再入用は、 別途ご相談下さい
- 2.分解した各部品を右図の順でケーブルに通す。
  - 注) 各部品の順番、向きを間違えないようにすること



- 3.各使用ケーブルのシース及び電線を次ページ(40・41ページ)の寸法で剥く。
- 4.端末処理を施したケーブルの芯線に予備はんだを施す。
  - 注) 予備はんだは、ケーブルの被覆部まで行わないこと
  - 注) 仕上がり状態は、コンタクトの孔径より小さく全体にムラのないこと
- 5.はんだづけ。
  - 注) 使用はんだごては41ページの表-1を参照のこと



- ① コンタクトのソルダーポットに予備はんだを施した芯線を差し込む
- ②コンタクトと芯線をはんだごてで加熱する
- ③はんだを流し込みコンタクトと芯線のすき間を埋める
- 6.下記の要領でコネクタを組み立てる。



- ① 絶縁体をプラグ本体に規定のトルク値で締付ける (80A、150A用コンタクトはあらかじめ、コンタクトレンチにより 絶縁体に装着しておく)
- ②止めねじを規定のトルク値で締付ける
- ③ クランプねじを規定のトルク値で締付け、クランプサドルをプラ グ本体に装着する

[単位:N·m]


締付け箇所	シェルサイズ									
がかいりくり直が	14	16	25	30	40,44	50,54	60,64			
絶縁体ープラグ本体	0.8~1.5	0.8~1.5	1.8~2.3	1.8~2.3	1.8~2.3	2.5~3.0	2.5~3.0			
止めねじ	0.2~0.3	0.2~0.3	0.2~0.3	0.2~0.3	0.2~0.3	0.2~0.3	0.2~0.3			
クランプねじ	0.3~0.4	0.3~0.4	0.3~0.4	0.3~0.4	0.7~0.8	1.4~1.5	1.4~1.5			



### 正芯コネクタ

正芯コネクタ														
品 名	端子番号	A (mm)	B (mm)	導体断面積 (mm²)	品 名	端子番号	A (mm)	B (mm)	導体断面積 (mm²)					
NCS-141-P	全極	13.5	6	0.75	NCS-141-Ad		20		0.75					
NCS-142-P	1 2	11 10	3.5 4	0.75	NCS-142-Ad		20		0.75					
NCS-161-P	全極	13	6	1.25	NCS-161-Ad		11	6	1.25					
NCS-162-P	1 2	13 11			NCS-162-Ad									
NCS-163-P	2. 3	1 2. 3	11 13	4	0.75	NCS-163-Ad		20		0.75				
NCS-164-P	1. 2. 4 3	11 10			NCS-164-Ad									
NCS-252-P					NCS-252-Ad									
NCS-253-P	全極	18	8		NCS-253-Ad									
NCS-254-P	土悭			2	NCS-254-Ad				2					
NCS-255-P		17		2	NCS-255-Ad		24	7	2					
NCS-256-P	6 他極 7 他極 8 他極	13 17			NCS-256-Ad									
NCS-257-P		13 17	7		NCS-257-Ad									
NCS-258-P		13 17		1.25	NCS-258-Ad				1.25					
NCS-302-P			8	3.5	NCS-302-Ad			8	3.5					
NCS-303-P		10			NCS-303-Ad	┥ 全極								
NCS-304-P	- 全極 	19			NCS-304-Ad									
NCS-305-P				2	NCS-305-Ad			7.5	2					
NCS-306-P	6 他極 7 他極	他極 7	16 19	7		NCS-306-Ad		26						
NCS-307-P			16 19			NCS-307-Ad								
NCS-307H-P	全極	19		1.25	NCS-307H-Ad			_	1.25					
NCS-308-P	8 他極	16 19		2	NCS-308-Ad			7	2					
NCS-3013-P	1012	17	6	1.25	NCS-3013-Ad			6	1.25					
NCS-402-P	· · 全極 ·		全極				NCS-402-Ad							
NCS-403-P				全極	全極	22			NCS-403-Ad					
NCS-404-P													NCS-404-Ad	
NCS-405-P			23	10	5.5	NCS-405-Ad		35	10	5.5				
NCS-406-P	6 他極	22			NCS-406-Ad									
NCS-408-P	8 他極	23 22 23			NCS-408-Ad									
NCS-4010-P	1. 9. 10				NCS-4010-Ad	1. 9. 10	34							
NCS-4012-P	他極	22 23		2 1.25	NCS-4012-Ad	他極	35	_	2 1.25					
NCS-4016-P	1. 14. 15 他極	22	7	1.25	NCS-4016-Ad	1. 4. 15 他極	34 35	7	1.25					
NCS-4020-P	1. 6. 9	22 23 22 23		1.25	NCS-4020-Ad	16192	35		1.25					
NCS-502-P	1 10147		,_		NCS-502-Ad			4.5						
NCS-503-P	全極	35	13	30	NCS-503-Ad		42	13	30					
NCS-504-P		33	11	14	NCS-504-Ad	全極		11	14					
NCS-508-P	8 他極	32 34			NCS-508-Ad		40							
NCS-5010-P	10極 10 他極	32	7	3.5	NCS-5010-Ad			7	3.5					
NCS-5015-P	全極	36 34	9		NCS-5015-Ad		42	9						
NCS-5025-P	3. 6.19. 22 他極	30	9	3.5	NCS-5025-Ad	3. 6.19. 22 他極		9	3.5					
NCS-602-P	164家	34			NCS-602-Ad	164数	43							
NCS-603-P		43	15	50	NCS-603-Ad		45	15	50					
NCS-604-P			13	30	NCS-604-Ad			13	30					
NCS-6010-P	- 全極		12	8	NCS-6010-Ad	全極		12	8					
NCS-6015-P		41	9	3.5	NCS-6015-Ad		47	9	3.5					
NCS-6030-P	-	43	8	2	NCS-6030-Ad		48	8	2					
NCS-6032-P	2. 24. 28	39	9	3.5	NCS-6032-Ad	2. 24. 28	47	9	3.5					
NCS-6040-P	<u>他極</u> 全極	43 43	<u>8</u> 8	<u>2</u> 2	NCS-6040-Ad	他極 全極	48 48	<u>8</u> 8	<u>2</u> 2					
1100 00 10 1	工业	5		_	1100 00 10 710	工 124	5		_					





### 表-1

はんだごて	こて先温度	導体断面積(mm²)								
ワット数	[°C]	0.75	1.25	2	3.5	5.5	8	14		
15W	320~350	0	0							
30W	350~370		0	0						
60W	370~400				0	0				
80W						0	0			
100W							0			
150W								0		

#### 逆芯コネクタ

逆心コネクタ 品 名	端子番号	A (mm)	B (mm)	導体断面積 (mm²)	品 名	端子番号	A (mm)	B (mm)	導体断面積 (mm²)														
NCS-162-PM		, ,	-	,	NCS-162-AdF		, ,	-	,														
NCS-163-PM		13	6	0.75	NCS-163-AdF		20	6	0.75														
NCS-252-PM					NCS-252-AdF			8															
NCS-253-PM			7	2	NCS-253-AdF				2														
NCS-254-PM					NCS-254-AdF			7															
NCS-255-PM		18			NCS-255-AdF		24																
NCS-256-PM			6	1.25	NCS-256-AdF			6	1.25														
NCS-257-PM					NCS-257-AdF																		
NCS-302-PM	- - - -				NCS-302-AdF	A 17		8															
NCS-303-PM		22	_		NCS-303-AdF	全極																	
NCS-304-PM	· 全極		8	2	NCS-304-AdF		00		2														
NCS-305-PM		21			NCS-305-AdF		26	7															
NCS-306-PM		00	7		NCS-306-AdF																		
NCS-308-PM		20	7	1.25	NCS-308-AdF				1.25														
NCS-442-PM						NCS-442-AdF																	
NCS-443-PM					NCS-443-AdF		31	10	5.5														
NCS-444-PM		00	10		NCS-444-AdF																		
NCS-445-PM			26	10	5.5	NCS-445-AdF	6 他極	32		5.5													
NCS-446-PM						NCS-446-AdF		31 32															
NCS-448-PM					NCS-448-AdF	8 他極	31 32																
NCS-4410-PM	1. 9. 10	25			NCS-4410-AdF	1. 9. 10 他極 1. 14. 15 他極	31	7															
NCS-4412-PM	他極	26	7	2 1.25	NCS-4412-AdF		31 32		2 1.25														
NCS-4416-PM	1. 14. 15 他極	25 26	,		NCS-4416-AdF		31 32 31		<u> </u>														
NCS-4420-PM		26		1.25	NCS-4420-AdF	1. 6. 9 他極	31 32		1.25														
NCS-542-PM																45	13	30	NCS-542-AdF		50	13	30
NCS-543-PM				40	10	50	NCS-543-AdF	全極		10	50												
NCS-544-PM	全極		11	14	NCS-544-AdF		46	11	14														
NCS-548-PM		43	7		NCS-548-AdF	8 他極	45 47	7															
NCS-5410-PM			,	3.5	NCS-5410-AdF	10 他極	45 47	,	3.5														
NCS-5415-PM		45	9		NCS-5415-AdF	全極	47	9															
NCS-5425-PM	3. 6.19. 22 他極	45 46	9 8	3.5 2	NCS-5425-AdF	3. 6.19. 22 他極	31 35	9 8	3.5 2														
NCS-6010-PM		46	12	8	NCS-6010-AdF		41	12	8														
NCS-6015-PM	全極	70	9	3.5	NCS-6015-AdF	全極	41	9	3.5														
NCS-6030-PM		47	8	2	NCS-6030-AdF		43	8	2														
NCS-6032-PM	2. 24. 28 他極	46 47	9 8	3.5 2	NCS-6032-AdF	2. 24. 28 他極	39 43	9 8	3.5 2														
NCS-642-PM			15	50	NCS-642-AdF			15															
NCS-643-PM	全極	47	-15	50	NCS-643-AdF	全極	47		50														
NCS-644-PM			13	30	NCS-644-AdF			13	30														